KLEEPEKILEDE PESEMISJUHEND

Reklaam- ja valgustpeegeldava kile puhastamine

Puhastusvahendina on soovitav kasutada pehmet ja niisket lappi või harja, mis sobib ka ühtlaselt värvitud pindadele.
Puhastusvahend ei tohi pinda katki hõõruda.
Puhastusaine ei tohi olla liiga happeline ega liiga leeliseline. Soovitav pH 6-8.
Samuti ei tohi puhastusaine sisaldada tugevaid leotusaineid ega alkohole.

NB! KAKS NÄDALAT PÄRAST KILETAMIST KILEGRAAFIKAT MITTE PESTA.

PUHASTAMINE

A. Käsipesu

1. Puhasta pind puhta veega.
2. Pese puhastatavat pinda pehme harja või svammiga. Kasuta puhastusainet või mõnda muud sobivat ainet. Pese kilet alati põhjalikult suunaga ülevalt alla. Hoidu tugevast hõõrumisest (seda eriti valgustpeegeldava kile korral).
3. Loputa pinda rohke veega. Loputamine peaks toimuma suunaga ülevalt alla. Seejärel lase pinnal kuivada.
4. Tõrv, õli, kriit, huulepulk, diiselkütus ja asfalt. Kui eelnimetatud ained ei eemaldu punktides 1-3 kirjeldatud viisil siis puhastatakse pind kas petrooleumi, mineraaltärpentiini või WD-40ga. Ära kasuta muid leotusvahendeid. Ole trükitud pindadega ettevaatlik. Korda samme 1-3 ning seejärel loputa kleebis puhta veega.

B. Automaatpesula kasutamine

Kleebiseid võib pesta automaatpesulas, kuid silmas peaks pidama kahte asja:
• Pesulas võivad harjased haarata kaasa kleebise serva ning tekitada kleebisele vigastusi.
• Harjased võivad kleebise pinna ära matistada või suisa tuhmiks muuta.

C. Pesemine survepesuriga

Survepesu on lubatud kasutada. Siiski tugeva survega pesemine võib kleebist kahjustada. Kuna turul on palju erinevaid survepesureid, mille surved on erinevad, tuleb tähele panna järgmist:

• Vee rõhk ei tohi tõusta üle 80 kg/cm(1500 kuni 2000psi) ning vee temperatuur peaks olema 65-80°C.
• Vahemaa survepesuri pihustiotsiku ning kleebise vahel peaks olema vähemalt 40cm. Ära suuna veejuga kleepekile serva alla- suuna see risti kile pinnaga.

Juhtudel, kui vee rõhk või temperatuur on liiga kõrge, kui vett pritsitakse liiga lähedalt või kile serva alla, on kile lahtitulemise risk väga suur. Et vältida eelpool nimetatud olukorda on parem eelnevalt eemaldada suurem mustus käsipesuga ning pesta pinda väiksema surve ja jahedama veega.